



Specificaties Ledvance LED Decor Spot Pluto Staal Zwart 9.6W 615lm - 830 Warm Wit



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer    | 250845                        |
| EAN              | 4058075833418                 |
| Merk             | Ledvance                      |
| Fabrikantnaam    | DECOR SPOT PLUTO BLACK 2 Spot |
| Garantie         | 5 jaar                        |
| Levensduur (uur) | 30000                         |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Nee, niet dimbaar           |
| Lumen per watt      | 64                          |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Powerfactor         | >0.50                       |
| Kantelbaar          | Ja                          |
| Montage             | Plafond                     |

Optische Afdekking

PC (Polycarbonate)

## Armatuur Informatie

---

Armatuur Aansluiting                      Schroefloze terminal

IP-Waarde                                      IP20 - Bijna stofdicht

Slagvastheid (IK-waarde)                      IK03 - 0.35 Joule

Bedrijfstemperatuur                              -20 to +40

Kleur Armatuur                                      Zwart

Behuizing    Steel

Kleur behuizing                                      Zwart

## Afmetingen

---

Lengte (mm)                                      298

Breedte (mm)                                      90

Hoogte (mm)                                      108

## Sensor Informatie

---

Sensortype                                      Geen sensor